

Plaques à pistes, activateurs à bielles, twin blocks



Bien les porter, frotter sur les pistes, ne pas les soulever avec la langue, ne pas jouer avec. Continuer à réaliser les expansions prescrites.

1) Il est possible que dans certains cas, certains vérins se bloquent : Ils arrivent en bout de course ou bien les deux parties latérales de l'appareil mandibulaire tournent l'une par rapport à l'autre. **Faites des photos, arrêtez d'activer et contactez-nous.**

2) A la mandibule, la mâchoire du bas, il est possible que la gencive soit douloureuse : en effet, Lorsque vous écarter, l'appareil finit parfois par toucher la gencive, car le déplacement dentaire peut être différent de l'élargissement des mâchoires dans la zone gingivale, ceci dépendant du patient. **Enlevez 2 activations en bas mais aussi en haut et prévenez-moi.**

Pour les activateurs à bielles, si vous sentez une douleur gingivale derrière les incisives inférieures mais pas sur les côtés, il est possible que l'enfant avale encore en succion : les bielles s'opposent durant les suctions au recul de la mandibule, ce qui provoque un appui sur la gencive dans cette région. C'est donc un signe de déglutition en succion durant le port de « bielle », **à supprimer en renforçant les exercices de rééducation.**

3) Si l'appareil ne rentre plus sur les dents, soit il est moins porté, soit l'enfant ne frotte pas, soit il joue avec, soit il n'avale pas les dents serrées. Les 4 causes pouvant être mêlées.

Quoiqu'il en soit, en cas de problèmes, faites des photographies selon le protocole ci-dessous, et prévenez-moi.

PHOTOGRAPHIES : Prenez les clichés selon l'exemple joint. Bien sûr, vous n'avez pas d'écarte joues, mais faites au mieux.

- 1- **Avec l'appareil en bouche - un cliché à droite** : on fait une grosse grimace en montrant sa joue vers l'arrière avec l'index, dents serrées. Les parents doivent prendre la photographie, bien de profil - faire la même chose du **côté gauche**. - et une photographie **de face**, toujours dents serrées bien découvertes.
- 2- **Mêmes clichés sans l'appareil en bouche**
- 3- Photographies de **l'appareil seul**.

Mail : f.pironin.ortho@wanadoo.fr tel : 07 82 17 95 64

Docteur Frédéric PIRONIN
Orthodontiste Vichy
Orthopédie dento-faciale

Adressez ces clichés sur notre boîte mail et par SMS pour plus de sûreté. En cas de problème, faites des photos et contactez-nous.

Les fractures des bras de bielles ou du squelette se produisent :

- Lorsque les enfants installent leurs l'appareil en bouche, pris de par la routine, **ils ne s'assurent pas à chaque fois que les bras ne soient pas parfaitement en place**, ce qui finit par briser les articulations de l'appareil.

Donc, prendre bien soin à positionner ces bras avant de les placer en bouche.

- **Quand le patient effectue encore une déglutition en succion**, les bras sont mis à rude épreuve, ce qui provoque des fractures

- **par recul de la mandibule vers l'arrière** : certains patients , sans s'en rendre compte, reculent leur mandibule , s'amuse à forcer en arrière sur les bras, ce qui peut conduire à leur casse ou celle du squelette de l'appareil et va à l'encontre du traitement .

4) Dans le cas où activateurs à bielles sont associées à des élastiques, faire une photographie de face : l'enfant serre les dents en faisant une grosse grimace et nous adresser le cliché par mails ou SMS **Bien sûr en cas de problème, appelez, adressez mail et SMS pour plus de sûreté avec les photographies décrites précédemment.**

Mail : f.pironin.ortho@wanadoo.fr tel : 07 82 17 95 64